

УТВЕРЖДАЮ



Директор

МБОУ ДОД ДЮСШ №1

Н.Н. Зуева

26 " января 2015 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: школа.
- 1.2. Адрес объекта: 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д.27.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание - этажей, - кв. м;
 - часть здания - 1-ый этаж 4-ёх этажного жилого дома 396,4 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1948, последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 - а) текущего – 2008г.;
 - б) капитального – 2014-2018г.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
 - 1.6.1. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 города Смоленска (МБОУ ДОД ДЮСШ № 1).
 - 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д.27.
 - 1.6.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
 - 1.6.4. Форма собственности: государственная.
 - 1.6.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
 - 1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска.
 - 1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 214001, г. Смоленск, ул. К. Маркса, д.10.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей, деятельность в области спорта, физкультурно-оздоровительная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: 6-18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.6. Плановая мощность: 30 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

3,9,10,14,16,21,22,27,38,41,46,47.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 750 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (тротуары).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	ДУ
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД":

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;


ВНД - временно недоступен.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности согласовано: 

Митрофанова Н.П. – зам. директора по АХР тел. 64-69-54, факс 33-82-29