

Паспорт доступности спортивного объекта на территории Ленинского района г. Смоленска

Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое помещение
- 1.2. Адрес объекта 214025 г.Смоленск, ул. Нарвская, д.5
- 1.3. Год постройки объекта 1983, последнего капитального ремонта -.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется, капитального - не планируется.
- 1.5. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 (МБУДО СДЮСШОР №1)
(полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 214025 г. Смоленск, ул. Нарвская, д.5
- 1.6.3. Форма собственности: муниципальная
(государственная, муниципальная, др.)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (8-18 лет)
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: -
(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
- 2.4. Плановая мощность: -
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) трамвай, маршрутное такси №6, 8, 35, автобус №50, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 4 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

(да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нет.

(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

(акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

(есть, нет (описать))

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет .

(да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
с нарушениями зрения	«ДУ»
с нарушениями слуха	«ДУ»
с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2.	Вход (входы) в здание	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Директор СДЮСШОР №1



В.Г. Иванов