

**Паспорт доступности спортивного объекта № 1
на территории МБУ ДО СДЮСШОР № 5
муниципального образования Смоленской области**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО СДЮСШОР № 5.
- 1.2. Адрес объекта 214020 г. Смоленск, ул. Попова д. 20-б.
- 1.3. Год постройки объекта 1972 г., последнего капитального ремонта 2001 г.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального нет.
- 1.5. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (МБУ ДО СДЮСШОР № 5).
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 214020 г. Смоленск, ул. Попова д. 20-б
- 1.6.3. Форма собственности муниципальная.

***2. Характеристика деятельности
организации на объекте***

- 2.1. Виды оказываемых услуг футбол.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту- дети с 8 до 18 лет.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.4. Плановая мощность: 815 человек.

***3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)***

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта – трамвай, троллейбус, маршрутное такси, далее пешком; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
 - 3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
 - 3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

(да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ВНД
в том числе инвалиды:	ВНД
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Предложения по увеличению доступности объекта- строительство крытого манежа.

Ответственный за исполнение мероприятий по увеличению доступности объектов спорта на территории муниципального образования смоленской области

Директор МБУ ДО
СДИОСШОР№5

Прохоров А.В.