

**Паспорт доступности спортивного объекта № 1
на территории МБУДО СДЮСШОР № 8 города Смоленска
Смоленской области**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: спортивный зал СДЮСШОР № 8.
1.2. Адрес объекта: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.54б.
1.3. Год постройки объекта: 1995, последнего капитального ремонта: не производился.
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не определена,
капитального: не определена.
1.5. Сведения об организации, расположенной на объекте: СДЮСШОР № 8
1.6.1. Название организации: (учреждения): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8
1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): г. Смоленск, проспект Гагарина, д.54б
1.6.3. Форма собственности: муниципальная.

**2. Характеристика деятельности
организации на объекте**

- 2.1. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность в сфере спорта
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 10 до 18 лет
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.4. Плановая мощность: 65 человек в день.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус №31, маршрутное такси № 31; 26, на остановке маршрутированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 210 м.
3.2.2. Время движения (пешком): 2 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть.
3.2.4. Перекрестки: отсутствуют.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.
3.2.7. Оборудование для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	-----
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
с нарушениями зрения	-----
с нарушениями слуха	Б
с нарушениями умственного развития	Б

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
 А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
 Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
 ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;
 ВНД - временно недоступен.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативных форм обслуживания.

Предложения по увеличению доступности объекта: доступность для инвалидов (кроме инвалидов с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) объекте должна быть ограничена в связи с невозможностью обеспечения безопасности.

Ответственный за исполнение мероприятий по увеличению доступности объектов спорта на территории муниципального образования смоленской области:

