

**Паспорт доступности спортивного объекта № \_\_\_\_\_  
на территории Промышленного района города Смоленска  
муниципального образования Смоленской области**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта 4-х этажное нежилое здание.  
1.2. Адрес объекта 214036 г. Смоленск, ул. Попова, д. 102.  
1.3. Год постройки объекта 1990 г., последнего капитального ремонта нет.  
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2015г., капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.  
1.5. Сведения об организации, расположенной на объекте:  
1.6.1. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Смоленска.  
(полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)  
1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 214036 г. Смоленск, ул. Попова, д. 102.  
1.6.3. Форма собственности муниципальная.  
(государственная, муниципальная, др.)

**2. Характеристика деятельности  
организации на объекте**

- 2.1. Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей.  
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет  
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: \_\_\_\_\_ нет  
(инвалиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

- 2.4. Плановая мощность: \_\_\_\_\_ 110 чел. в день  
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус №2, автобусы №22 и 25, маршрутные такси №№ 25,22,40,44,35 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 30м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.  
(да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые  
(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.  
(акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть -бордюры.  
(есть, нет (описать))

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.  
(да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	не доступен
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	не доступен
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	не доступен
с нарушениями зрения	не доступен
с нарушениями слуха	не доступен
с нарушениями умственного развития	не доступен

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения не возможны
2.	Вход (входы) в здание	технические решения не возможны
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения не возможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения не возможны
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Предложения по увеличению доступности объекта

Технические решения не возможны – здание приспособлено под спортивный объект: спортивный зал находится на третьем этаже, раздевалки на втором этаже – ширина лестничных пролетов составляет 1,3 метра.

Ответственный за исполнение мероприятий по увеличению доступности объектов спорта на территории муниципального образования Смоленской области

---

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи )

---

---