

**Паспорт доступности спортивного объекта № 2
на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – стадион.
- 1.2. Адрес объекта: 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Парковая, б/н.
- 1.3. Год постройки объекта: 1982, последнего капитального ремонта ---.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 06-08. 2015г., капитального ----.
- 1.5. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. Рудня Смоленской области, спортивная школа.
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Парковая, б/н.
- 1.6.3. Форма собственности - муниципальная.

***2. Характеристика деятельности
организации на объекте***

- 2.1. Виды оказываемых услуг - физкультурно-спортивное образование.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются.
- 2.4. Плановая мощность: 120 человек.

***3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)***

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - городским автобусом до автостанции, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м.
 - 3.2.2. Время движения (пешком) - 10 мин.
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть мостик через речку высотой 1 м.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Предложения по увеличению доступности объекта: установить пандус к мостику для перехода через речку, построить новый физкультурно-спортивный комплекс.

Ответственный за исполнение мероприятий по увеличению доступности объектов спорта на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области – Шутов А.С. ведущий специалист по спорту муниципального образования Руднянский район Смоленской области; г. Рудня, ул. Киреева, д. 48 (Городской Дом культуры), тел.: 5-14-70.