

**Паспорт доступности спортивного объекта № 1
на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской
области**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: стадион.

1.2. Адрес объекта: п.Шумячи ул.Парковая.

1.3. Год постройки объекта: 1989, последнего капитального ремонта: 2012.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального -.

1.5. Сведения об организации, расположенной на объекте: -

1.6.1. Название организации (учреждения) _____
(полное юридическое наименование - согласно

уставу, краткое наименование)

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) _____

1.6.3. Форма собственности _____
(государственная, муниципальная, др.)

**2. Характеристика деятельности
организации на объекте**

2.1. Виды оказываемых услуг: учебно – тренировочный процесс.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: _____
(дети, _____ взрослые)

все возрастные категории.
(трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов.
(инвалиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.4. Плановая мощность: 30 человек
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): п.Шумячи - стадион, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: --.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.
(да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нет.
(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.
(акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.
(есть, нет (описать))

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
(да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	А
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
с нарушениями зрения	
с нарушениями слуха	
с нарушениями умственного развития	

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	-
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	-

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Предложения по увеличению доступности объекта: не требуется

Ответственный за исполнение мероприятий по увеличению доступности объектов спорта на территории муниципального образования Смоленской области

С.М.Васильев зав. Сектором по спортивно-массовой работе Шумяцкого

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи)

РДК
